

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 2053-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 2053-22

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO PARA
PÓLOS DE RESERVA DE 60 HZ DA UNIDADE
GERADORA 16**

**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN
DE POLOS DE RESERVA DE 60 HZ DE LA
UNIDAD GENERADORA 16**

ADITAMENTO 5

ADITIVO 5

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 2053-22, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2053-22, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por interesados en esta licitación:

PERGUNTA 1

“Solicitamos esclarecimentos quanto a necessidade de isolamento entre espiras das bobinas polares.

Conforme anexo I - Especificações técnica, item 4 - Critérios técnicos é informado "Reisolação entre espiras, caso a bobina não passe nos testes de isolação".

Os serviços de Reisolação entre espiras possui valor considerável comparado ao valor total do certame. Portanto solicitamos a confirmação da necessidade da reisolação entre espiras para melhor previsibilidade dos custos do projeto.

Como opcional, para equalização das propostas e sem prejuízo à Contratante, solicitamos alteração do Anexo III - Planilha de preços incluindo o item "Reisolação entre espiras" separadamente, onde este será medido apenas se realizado.

Solicitamos realizar visita técnica para inspeção dos polos.””

PERGUNTA 1

“Solicitamos aclaraciones sobre la necesidad de recuperación de la aislación entre espiras de las bobinas polares.

Conforme anexo I - Especificaciones técnicas, ítem 4 - Criterios técnicos es informado " Recuperación de la aislación entre espiras, caso la bobina no pase las pruebas de aislamiento".

Los servicios de recuperación de la aislación entre espiras poseen valor considerable comparado al valor total del certamen. Por tanto solicitamos la confirmación de la necesidad de la Recuperación de la aislación entre espiras para mejor previsibilidad de los costos del proyecto.

Como opcional, para igualar las propuestas y sin perjuicio de la Contratante, solicitamos modificación del Anexo III - Planilla de precios incluyendo el ítem " Recuperación de la aislación entre espiras" separadamente, donde éste será medido solo si fuere realizado.

Solicitamos realizar visita técnica para inspección de los polos.””

RESPOSTA

O serviço de "Reisolação entre espiras" é obrigatório, para tanto a Especificação Técnica (ET) 6210-20-19555 foi revisada, ajuste no item 4, demais condições técnicas inalteradas. Para a precificação, considerar a Revisão 2 (R2) da ET 6210-20-19555. Uma vez que reisolação entre espiras torna-se obrigatória, é desnecessária a visita às instalações da itaipu, caso seja necessário o envio de fotos dos polos

RESPUESTA

El servicio de "recuperación de la aislación entre espiras" es obligatorio, por tanto la Especificación Técnica (ET) 6210-20-19555 fue revisada, ajustada en el ítem 4, y demás condiciones técnicas inalteradas. Para la fijación de precios, considerar la Revisión 2 (R2) de la ET 6210-20-19555. Una vez que la recuperación de la aislación entre espiras se convierte en obligatoria, es innecesaria la visita a las instalaciones de Itaipu, en caso de que sea

pode ser realizado.

necesario el envío de fotos de los polos puede ser realizado.

II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 2053-22.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2053-22.

Elaboração: *Órgão Regional de Compras - Foz do Iguaçu (CORI.DF)*
Data de emissão: 10.04.23

Elaboración: *Órgano Regional de Compras - Ciudad del Este (CORE.DF)*
Fecha de emisión: 10.04.23