

CARIMBO DA ITAIPU BINACIONAL		
X	APROVADO	RESPONSÁVEIS
	APROVADO C/ COMENTÁRIOS	PGARCIA NYZNYK
	NÃO APROVADO	
	CANCELADO	
	INFORMATIVO	
	APTO PARA ASSINATURA	
DATA	16/11/2023	EM CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, A APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL					
1	Revisão telefonia e inserção CFTV	PGARCIA	NYZNYK	29/09/2023	
Nº	DESCRIÇÃO	REVISOR(ES)	APROVAÇÃO	DATA	
REVISÕES					
					
EMISSÃO INICIAL		EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO			
EMITENTE		SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES			
 NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCAVEL PR nbc@nbcarquitetura.com.br		PRIMEIRO PAVIMENTO (EL.151,05) – SETOR 60Hz TABELA DE LISTA DE CABOS			
NBC AQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA					
CONTRATO					
4500028940					
PROJETO/AUTORIA					
Ralph Diehl Franzoi		LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP			
VERIFICAÇÃO					
Rui Felipe Kalb					
APROVAÇÃO		LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP			
Rui Felipe Kalb					
DATA	CONTROLE DO EMITENTE	FORMATO	CÓDIGO DE ITAIPU	FOLHA	REVISÃO
18/04/2016	-	A4	6704-16-G5333-P	1	R1

NOTAS

Tomada SI
TD-0-00-PP0-00: n° do piso, n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack
Tomada DT
TD-0-00-VP0-00: n° do piso, n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 6704-20-G5330-P
- 6704-DC-G5330-P
- 6704-DC-G5331-P
- 6704-DC-G5346-P

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 1-60-1 DT						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 1-60-1
TD-1-01-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-1-01-VP1-01
TD-1-03-VP1-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-1-03-VP1-01
TD-1-05-VP1-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-1-05-VP1-01
TD-1-07-VP1-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-1-07-VP1-01
TD-1-09-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-1-09-VP1-01
TD-1-11-VP1-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-1-11-VP1-01
TD-1-13-VP1-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-1-13-VP1-01
TD-1-15-VP1-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-1-15-VP1-01
TD-1-17-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-1-17-VP1-01
TD-1-19-VP1-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-1-19-VP1-01
TD-1-21-VP1-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-1-21-VP1-01
TD-1-23-VP1-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-1-23-VP1-01
TD-1-49-VP1-01	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-1-49-VP1-01
TD-1-51-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-1-51-VP1-01
TD-1-53-VP1-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-1-53-VP1-01
TD-1-55-VP1-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-1-55-VP1-01
TD-1-57-VP1-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-1-57-VP1-01
TD-1-59-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-1-59-VP1-01
TD-1-61-VP1-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-1-61-VP1-01
TD-1-63-VP1-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-1-63-VP1-01
TD-1-65-VP1-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-1-65-VP1-01
TD-1-67-VP1-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-1-67-VP1-01
TD-1-69-VP1-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-1-69-VP1-01
TD-1-71-VP1-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-1-71-VP1-01
TD-1-73-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-1-73-VP2-01
TD-1-75-VP2-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-1-75-VP2-01
TD-1-77-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-1-77-VP2-01
TD-1-79-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-1-79-VP2-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-1-81-VP2-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-1-81-VP2-01
TD-1-83-VP2-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-1-83-VP2-01
TD-1-85-VP2-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-1-85-VP2-01
TD-1-87-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-1-87-VP2-01
TD-1-89-VP2-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-1-89-VP2-01
TD-1-91-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-1-91-VP2-01
TD-1-93-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-1-93-VP2-01
TD-1-95-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-1-95-VP2-01
TD-1-97-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-1-97-VP2-01
TD-1-99-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-1-99-VP2-01
TD-1-101-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-1-101-VP2-01
TD-1-103-VP2-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-1-103-VP2-01
TD-1-105-VP2-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-1-105-VP2-01
TD-1-107-VP2-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-1-107-VP2-01
TD-1-109-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-1-109-VP2-01
TD-1-111-VP2-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-1-111-VP2-01
TD-1-113-VP2-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-1-113-VP2-01
TD-1-115-VP2-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-1-115-VP2-01
TD-1-117-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-1-117-VP2-01
TD-1-119-VP2-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-1-119-VP2-01
TD-1-121-VP3-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-1-121-VP3-01
TD-1-123-VP3-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-1-123-VP3-01
TD-1-125-VP3-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-1-125-VP3-01
TD-1-127-VP3-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-1-127-VP3-01
TD-1-129-VP3-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-1-129-VP3-01
TD-1-131-VP3-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-1-131-VP3-01
TD-1-133-VP3-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-1-133-VP3-01
TD-1-135-VP3-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-1-135-VP3-01
TD-1-137-VP3-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-1-137-VP3-01
TD-1-139-VP3-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-1-139-VP3-01
TD-1-141-VP3-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-1-141-VP3-01
TD-1-143-VP3-01	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-1-143-VP3-01
TD-1-145-VP3-01	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-1-145-VP3-01
TD-1-147-VP3-01	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-1-147-VP3-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-1-149-VP3-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-1-149-VP3-01
TD-1-151-VP3-01	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-1-151-VP3-01
TD-1-153-VP3-01	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-1-153-VP3-01
TD-1-155-VP3-01	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-1-155-VP3-01
TD-1-157-VP3-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-1-157-VP3-01
TD-1-159-VP3-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-20	TD-1-159-VP3-01
TD-1-161-VP3-01	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-21	TD-1-161-VP3-01
TD-1-163-VP3-01	24	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-22	TD-1-163-VP3-01
TD-1-165-VP3-01	19	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-23	TD-1-165-VP3-01
TD-1-170-VP3-01	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-24	TD-1-170-VP3-01
TD-1-172-VP4-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-01	TD-1-172-VP4-01
TD-1-174-VP4-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-02	TD-1-174-VP4-01
TD-1-176-VP4-01	19	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-03	TD-1-176-VP4-01
TD-1-178-VP4-01	10	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-04	TD-1-178-VP4-01
TD-1-180-VP4-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-05	TD-1-180-VP4-01
TD-1-182-VP4-01	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-06	TD-1-182-VP4-01
TD-1-184-VP4-01	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-07	TD-1-184-VP4-01
TD-1-186-VP4-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-08	TD-1-186-VP4-01
TD-1-188-VP4-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-09	TD-1-188-VP4-01
TD-1-190-VP4-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-10	TD-1-190-VP4-01
TD-1-192-VP4-01	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-11	TD-1-192-VP4-01
TD-1-194-VP4-01	14	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-12	TD-1-194-VP4-01
TD-1-196-VP4-01	17	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-13	TD-1-196-VP4-01
TD-1-198-VP4-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-14	TD-1-198-VP4-01
TD-1-200-VP4-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-15	TD-1-200-VP4-01
TD-1-202-VP4-01	19	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-16	TD-1-202-VP4-01
TD-1-204-VP4-01	21	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-17	TD-1-204-VP4-01

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 1-60-2 SI						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 1-60-2
TD-1-02-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-1-02-PP1-02
TD-1-04-PP1-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-1-04-PP1-02
TD-1-06-PP1-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-1-06-PP1-02
TD-1-08-PP1-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-1-08-PP1-02
TD-1-10-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-1-10-PP1-02
TD-1-12-PP1-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-1-12-PP1-02
TD-1-14-PP1-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-1-14-PP1-02
TD-1-16-PP1-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-1-16-PP1-02
TD-1-18-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-1-18-PP1-02
TD-1-20-PP1-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-1-20-PP1-02
TD-1-22-PP1-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-1-22-PP1-02
TD-1-24-PP1-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-1-24-PP1-02
TD-1-50-PP1-02	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-1-50-PP1-02
TD-1-52-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-1-52-PP1-02
TD-1-54-PP1-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-1-54-PP1-02
TD-1-56-PP1-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-1-56-PP1-02
TD-1-58-PP1-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-1-58-PP1-02
TD-1-60-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-1-60-PP1-02
TD-1-62-PP1-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-1-62-PP1-02
TD-1-64-PP1-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-1-64-PP1-02
TD-1-66-PP1-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-1-66-PP1-02
TD-1-68-PP1-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-1-68-PP1-02
TD-1-70-PP1-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-1-70-PP1-02
TD-1-72-PP1-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-1-72-PP1-02
TD-1-74-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-1-74-PP2-02
TD-1-76-PP2-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-1-76-PP2-02
TD-1-78-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-1-78-PP2-02
TD-1-80-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-1-80-PP2-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-1-82-PP2-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-1-82-PP2-02
TD-1-84-PP2-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-1-84-PP2-02
TD-1-86-PP2-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-1-86-PP2-02
TD-1-88-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-1-88-PP2-02
TD-1-90-PP2-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-1-90-PP2-02
TD-1-92-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-1-92-PP2-02
TD-1-94-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-1-94-PP2-02
TD-1-96-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-1-96-PP2-02
TD-1-98-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-1-98-PP2-02
TD-1-100-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-1-100-PP2-02
TD-1-102-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-1-102-PP2-02
TD-1-104-PP2-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-1-104-PP2-02
TD-1-106-PP2-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-1-106-PP2-02
TD-1-108-PP2-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-1-108-PP2-02
TD-1-110-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-1-110-PP2-02
TD-1-112-PP2-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-1-112-PP2-02
TD-1-114-PP2-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-1-114-PP2-02
TD-1-116-PP2-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-1-116-PP2-02
TD-1-118-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-1-118-PP2-02
TD-1-120-PP2-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-1-120-PP2-02
TD-1-122-PP3-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-1-122-PP3-02
TD-1-124-PP3-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-1-124-PP3-02
TD-1-126-PP3-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-1-126-PP3-02
TD-1-128-PP3-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-1-128-PP3-02
TD-1-130-PP3-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-1-130-PP3-02
TD-1-132-PP3-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-1-132-PP3-02
TD-1-134-PP3-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-1-134-PP3-02
TD-1-136-PP3-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-1-136-PP3-02
TD-1-138-PP3-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-1-138-PP3-02
TD-1-140-PP3-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-1-140-PP3-02
TD-1-142-PP3-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-1-142-PP3-02
TD-1-144-PP3-02	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-1-144-PP3-02
TD-1-146-PP3-02	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-1-146-PP3-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-1-148-PP3-02	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-1-148-PP3-02
TD-1-150-PP3-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-1-150-PP3-02
TD-1-152-PP3-02	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-1-152-PP3-02
TD-1-154-PP3-02	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-1-154-PP3-02
TD-1-156-PP3-02	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-1-156-PP3-02
TD-1-158-PP3-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-1-158-PP3-02
TD-1-160-PP3-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-20	TD-1-160-PP3-02
TD-1-162-PP3-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-21	TD-1-162-PP3-02
TD-1-164-PP3-02	24	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-22	TD-1-164-PP3-02
TD-1-166-PP3-02	19	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-23	TD-1-166-PP3-02
TD-1-167-PP3-02	23	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-24	TD-1-167-PP3-02
TD-1-168-PP4-02	23	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-01	TD-1-168-PP4-02
TD-1-169-PP4-02	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-02	TD-1-169-PP4-02
TD-1-171-PP4-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-03	TD-1-171-PP4-02
TD-1-173-PP4-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-04	TD-1-173-PP4-02
TD-1-175-PP4-02	19	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-05	TD-1-175-PP4-02
TD-1-177-PP4-02	10	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-06	TD-1-177-PP4-02
TD-1-179-PP4-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-07	TD-1-179-PP4-02
TD-1-181-PP4-02	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-08	TD-1-181-PP4-02
TD-1-183-PP4-02	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-09	TD-1-183-PP4-02
TD-1-185-PP4-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-10	TD-1-185-PP4-02
TD-1-187-PP4-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-11	TD-1-187-PP4-02
TD-1-189-PP4-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-12	TD-1-189-PP4-02
TD-1-191-PP4-02	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-13	TD-1-191-PP4-02
TD-1-193-PP4-02	14	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-14	TD-1-193-PP4-02
TD-1-195-PP4-02	17	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-15	TD-1-195-PP4-02
TD-1-197-PP4-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-16	TD-1-197-PP4-02
TD-1-199-PP4-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-17	TD-1-199-PP4-02
TD-1-201-PP4-02	19	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-18	TD-1-201-PP4-02
TD-1-203-PP4-02	21	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-19	TD-1-203-PP4-02
TD-1-205-PP4-02	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-20	TD-1-205-PP4-02
TD-1-206-PP4-02	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-21	TD-1-206-PP4-02
TD-1-207-PP4-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-22	TD-1-207-PP4-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-1-208-PP4-02	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-23	TD-1-208-PP4-02
TD-1-209-PP4-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-24	TD-1-209-PP4-02