

CARIMBO DA ITAIPU BINACIONAL		
X	APROVADO	RESPONSÁVEIS
	APROVADO C/ COMENTÁRIOS	PGARCIA NYZNYK
	NÃO APROVADO	
	CANCELADO	
	INFORMATIVO	
	APTO PARA ASSINATURA	EM CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, A APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
DATA	16/11/2023	

DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL				
1	Revisão geral	PGARCIA	NYZNYK	29/09/2023
Nº	DESCRIÇÃO	REVISOR(ES)	APROVAÇÃO	DATA
REVISÕES				
				
EMISSÃO INICIAL		EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO		
EMITENTE		SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		
 NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCAVEL PR nbc@nbcarquitetura.com.br		SEGUNDO PAVIMENTO (EL.155,81) – SETOR 50Hz TABELA DE LISTA DE CABOS		
NBC AQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA				
CONTRATO				
4500028940				
PROJETO/AUTORIA		LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP		
Ralph Diehl Franzoi				
VERIFICAÇÃO				
Rui Felipe Kalb		FORMATO A4		
APROVAÇÃO				
Rui Felipe Kalb		CÓDIGO DE ITAIPU 6704-16-G5334-P		
DATA	CONTROLE DO EMITENTE			
18/04/2016	-	FOLHA 1		
		REVISÃO R1		

NOTAS

Tomada SI

TD-0-00-PP0-00: n° do piso. n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack

Tomada DT

TD-0-00-VP0-00: n° do piso. n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. 6704-20-G5330-P

2. 6704-DC-G5335-P

3. 6704-DC-G5346-P

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 2-50-1 DT						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 2-50-1
TD-2-01-VP1-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-2-01-VP1-01
TD-2-03-VP1-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-2-03-VP1-01
TD-2-05-VP1-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-2-05-VP1-01
TD-2-07-VP1-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-2-07-VP1-01
TD-2-09-VP1-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-2-09-VP1-01
TD-2-11-VP1-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-2-11-VP1-01
TD-2-13-VP1-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-2-13-VP1-01
TD-2-15-VP1-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-2-15-VP1-01
TD-2-17-VP1-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-2-17-VP1-01
TD-2-19-VP1-01	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-2-19-VP1-01
TD-2-21-VP1-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-2-21-VP1-01
TD-2-23-VP1-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-2-23-VP1-01
TD-2-25-VP1-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-2-25-VP1-01
TD-2-27-VP1-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-2-27-VP1-01
TD-2-29-VP1-01	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-2-29-VP1-01
TD-2-31-VP1-01	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-2-31-VP1-01
TD-2-33-VP1-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-2-33-VP1-01
TD-2-35-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-2-35-VP1-01
TD-2-37-VP1-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-2-37-VP1-01
TD-2-39-VP1-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-2-39-VP1-01
TD-2-41-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-2-41-VP1-01
TD-2-43-VP1-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-2-43-VP1-01
TD-2-45-VP1-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-2-45-VP1-01
TD-2-47-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-2-47-VP1-01
TD-2-49-VP2-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-2-49-VP2-01
TD-2-51-VP2-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-2-51-VP2-01
TD-2-53-VP2-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-2-53-VP2-01
TD-2-55-VP2-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-2-55-VP2-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-2-57-VP2-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-2-57-VP2-01
TD-2-59-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-2-59-VP2-01
TD-2-61-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-2-61-VP2-01
TD-2-63-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-2-63-VP2-01
TD-2-65-VP2-01	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-2-65-VP2-01
TD-2-67-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-2-67-VP2-01
TD-2-69-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-2-69-VP2-01
TD-2-71-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-2-71-VP2-01
TD-2-73-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-2-73-VP2-01
TD-2-75-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-2-75-VP2-01
TD-2-77-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-2-77-VP2-01
TD-2-79-VP2-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-2-79-VP2-01
TD-2-81-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-2-81-VP2-01
TD-2-83-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-2-83-VP2-01
TD-2-85-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-2-85-VP2-01
TD-2-87-VP2-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-2-87-VP2-01
TD-2-89-VP2-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-2-89-VP2-01
TD-2-91-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-2-91-VP2-01
TD-2-93-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-2-93-VP2-01
TD-2-95-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-2-95-VP2-01
TD-2-97-VP3-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-2-97-VP3-01
TD-2-99-VP3-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-2-99-VP3-01
TD-2-101-VP3-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-2-101-VP3-01
TD-2-103-VP3-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-2-103-VP3-01
TD-2-105-VP3-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-2-105-VP3-01
TD-2-107-VP3-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-2-107-VP3-01
TD-2-109-VP3-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-2-109-VP3-01
TD-2-111-VP3-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-2-111-VP3-01
TD-2-113-VP3-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-2-113-VP3-01
TD-2-115-VP3-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-2-115-VP3-01
TD-2-117-VP3-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-2-117-VP3-01
TD-2-119-VP3-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-2-119-VP3-01
TD-2-121-VP3-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-2-121-VP3-01
TD-2-123-VP3-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-2-123-VP3-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-2-125-VP3-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-2-125-VP3-01
TD-2-127-VP3-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-2-127-VP3-01
TD-2-129-VP3-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-2-129-VP3-01
TD-2-131-VP3-01	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-2-131-VP3-01
TD-2-133-VP3-01	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-2-133-VP3-01
TD-2-135-VP3-01	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-20	TD-2-135-VP3-01
TD-2-137-VP3-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-21	TD-2-137-VP3-01
TD-2-139-VP3-01	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-22	TD-2-139-VP3-01
TD-2-141-VP3-01	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-23	TD-2-141-VP3-01
TD-2-143-VP3-01	24	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-24	TD-2-143-VP3-01
TD-2-145-VP4-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-01	TD-2-145-VP4-01
TD-2-147-VP4-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-02	TD-2-147-VP4-01
TD-2-149-VP4-01	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-03	TD-2-149-VP4-01
TD-2-151-VP4-01	24	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-04	TD-2-151-VP4-01
TD-2-153-VP4-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-05	TD-2-153-VP4-01
TD-2-155-VP4-01	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-06	TD-2-155-VP4-01
TD-2-157-VP4-01	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-07	TD-2-157-VP4-01
TD-2-159-VP4-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-08	TD-2-159-VP4-01
TD-2-161-VP4-01	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-09	TD-2-161-VP4-01
TD-2-163-VP4-01	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-10	TD-2-163-VP4-01
TD-2-165-VP4-01	14	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-11	TD-2-165-VP4-01
TD-2-167-VP4-01	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-12	TD-2-167-VP4-01
TD-2-169-VP4-01	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-13	TD-2-169-VP4-01
TD-2-171-VP4-01	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-14	TD-2-171-VP4-01
TD-2-173-VP4-01	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-15	TD-2-173-VP4-01
TD-2-175-VP4-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-16	TD-2-175-VP4-01
TD-2-177-VP4-01	7	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-17	TD-2-177-VP4-01
TD-2-179-VP4-01	6	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-18	TD-2-179-VP4-01
TD-2-181-VP4-01	10	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-19	TD-2-181-VP4-01
TD-2-183-VP4-01	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-20	TD-2-183-VP4-01
TD-2-185-VP4-01	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-21	TD-2-185-VP4-01
TD-2-187-VP4-01	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-22	TD-2-187-VP4-01
TD-2-189-VP4-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-23	TD-2-189-VP4-01
TD-2-191-VP4-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-24	TD-2-191-VP4-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 2-50-2 SI						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 2-50-2
TD-2-02-PP1-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-2-02-PP1-02
TD-2-04-PP1-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-2-04-PP1-02
TD-2-06-PP1-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-2-06-PP1-02
TD-2-08-PP1-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-2-08-PP1-02
TD-2-10-PP1-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-2-10-PP1-02
TD-2-12-PP1-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-2-12-PP1-02
TD-2-14-PP1-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-2-14-PP1-02
TD-2-16-PP1-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-2-16-PP1-02
TD-2-18-PP1-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-2-18-PP1-02
TD-2-20-PP1-02	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-2-20-PP1-02
TD-2-22-PP1-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-2-22-PP1-02
TD-2-24-PP1-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-2-24-PP1-02
TD-2-26-PP1-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-2-26-PP1-02
TD-2-28-PP1-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-2-28-PP1-02
TD-2-30-PP1-02	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-2-30-PP1-02
TD-2-32-PP1-02	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-2-32-PP1-02
TD-2-34-PP1-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-2-34-PP1-02
TD-2-36-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-2-36-PP1-02
TD-2-38-PP1-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-2-38-PP1-02
TD-2-40-PP1-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-2-40-PP1-02
TD-2-42-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-2-42-PP1-02
TD-2-44-PP1-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-2-44-PP1-02
TD-2-46-PP1-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-2-46-PP1-02
TD-2-48-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-2-48-PP1-02
TD-2-50-PP2-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-2-50-PP2-02
TD-2-52-PP2-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-2-52-PP2-02
TD-2-54-PP2-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-2-54-PP2-02
TD-2-56-PP2-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-2-56-PP2-02
TD-2-58-PP2-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-2-58-PP2-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-2-60-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-2-60-PP2-02
TD-2-62-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-2-62-PP2-02
TD-2-64-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-2-64-PP2-02
TD-2-66-PP2-02	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-2-66-PP2-02
TD-2-68-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-2-68-PP2-02
TD-2-70-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-2-70-PP2-02
TD-2-72-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-2-72-PP2-02
TD-2-74-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-2-74-PP2-02
TD-2-76-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-2-76-PP2-02
TD-2-78-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-2-78-PP2-02
TD-2-80-PP2-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-2-80-PP2-02
TD-2-82-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-2-82-PP2-02
TD-2-84-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-2-84-PP2-02
TD-2-86-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-2-86-PP2-02
TD-2-88-PP2-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-2-88-PP2-02
TD-2-90-PP2-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-2-90-PP2-02
TD-2-92-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-2-92-PP2-02
TD-2-94-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-2-94-PP2-02
TD-2-96-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-2-96-PP2-02
TD-2-98-PP3-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-2-98-PP3-02
TD-2-100-PP3-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-2-100-PP3-02
TD-2-102-PP3-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-2-102-PP3-02
TD-2-104-PP3-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-2-104-PP3-02
TD-2-106-PP3-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-2-106-PP3-02
TD-2-108-PP3-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-2-108-PP3-02
TD-2-110-PP3-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-2-110-PP3-02
TD-2-112-PP3-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-2-112-PP3-02
TD-2-114-PP3-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-2-114-PP3-02
TD-2-116-PP3-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-2-116-PP3-02
TD-2-118-PP3-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-2-118-PP3-02
TD-2-120-PP3-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-2-120-PP3-02
TD-2-122-PP3-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-2-122-PP3-02
TD-2-124-PP3-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-2-124-PP3-02
TD-2-126-PP3-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-2-126-PP3-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-2-128-PP3-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-2-128-PP3-02
TD-2-130-PP3-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-2-130-PP3-02
TD-2-132-PP3-02	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-2-132-PP3-02
TD-2-134-PP3-02	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-2-134-PP3-02
TD-2-136-PP3-02	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-20	TD-2-136-PP3-02
TD-2-138-PP3-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-21	TD-2-138-PP3-02
TD-2-140-PP3-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-22	TD-2-140-PP3-02
TD-2-142-PP3-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-23	TD-2-142-PP3-02
TD-2-144-PP3-02	24	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-24	TD-2-144-PP3-02
TD-2-146-PP4-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-01	TD-2-146-PP4-02
TD-2-148-PP4-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-02	TD-2-148-PP4-02
TD-2-150-PP4-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-03	TD-2-150-PP4-02
TD-2-152-PP4-02	24	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-04	TD-2-152-PP4-02
TD-2-154-PP4-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-05	TD-2-154-PP4-02
TD-2-156-PP4-02	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-06	TD-2-156-PP4-02
TD-2-158-PP4-02	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-07	TD-2-158-PP4-02
TD-2-160-PP4-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-08	TD-2-160-PP4-02
TD-2-162-PP4-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-09	TD-2-162-PP4-02
TD-2-164-PP4-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-10	TD-2-164-PP4-02
TD-2-166-PP4-02	14	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-11	TD-2-166-PP4-02
TD-2-168-PP4-02	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-12	TD-2-168-PP4-02
TD-2-170-PP4-02	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-13	TD-2-170-PP4-02
TD-2-172-PP4-02	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-14	TD-2-172-PP4-02
TD-2-174-PP4-02	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-15	TD-2-174-PP4-02
TD-2-176-PP4-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-16	TD-2-176-PP4-02
TD-2-178-PP4-02	7	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-17	TD-2-178-PP4-02
TD-2-180-PP4-02	6	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-18	TD-2-180-PP4-02
TD-2-182-PP4-02	10	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-19	TD-2-182-PP4-02
TD-2-184-PP4-02	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-20	TD-2-184-PP4-02
TD-2-186-PP4-02	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-21	TD-2-186-PP4-02
TD-2-188-PP4-02	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-22	TD-2-188-PP4-02
TD-2-190-PP4-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-23	TD-2-190-PP4-02
TD-2-192-PP4-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-24	TD-2-192-PP4-02
TD-2-193-PP5-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 05-01	TD-2-193-PP5-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-2-194-PP5-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 05-02	TD-2-194-PP5-02
TD-2-195-PP5-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 05-03	TD-2-195-PP5-02
TD-2-196-PP5-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 05-04	TD-2-196-PP5-02
TD-2-197-PP5-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 05-05	TD-2-197-PP5-02