

NOTAS

Tomada SI

TD-0-00-PP0-00: n° do piso. n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack

Tomada DT

TD-0-00-VP0-00: n° do piso. n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. 6704-20-G5330-P

2. 6704-DC-G5337-P

3. 6704-DC-G5346-P

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CARIMBO DA ITAIPU BINACIONAL			
X	APROVADO	RESPONSÁVEIS	
	APROVADO C/ COMENTÁRIOS	PGARCIA	NYZNYK
	NÃO APROVADO		
	CANCELADO		
	INFORMATIVO		
	APTO PARA ASSINATURA	EM CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, A APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.	
DATA		16/11/2023	

DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL					
CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL					
1	Revisão telefonia e inserção CFTV	PGARCIA	NYZNYK	29/09/2023	
N°	DESCRIÇÃO	REVISOR(ES)	APROVAÇÃO	DATA	
REVISÕES					
					
EMIÇÃO INICIAL		EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO			
EMITENTE		SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES			
 NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCATEL PR nbc@nbcarquitetura.com.br		TERCEIRO PAVIMENTO (EL.160,57) – SETOR 50Hz TABELA DE LISTA DE CABOS			
NBC AQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA					
CONTRATO					
4500028940					
PROJETO/AUTORIA		LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP			
Ralph Diehl Franzoi					
VERIFICAÇÃO					
Rui Felipe Kalb		LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP			
APROVAÇÃO					
Rui Felipe Kalb		LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP			
DATA	CONTROLE DO EMITENTE				FORMATO
18/04/2016	-	A4	6704-16-G5336-P	1	R1

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 3-50-1 DT						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 3-50-1
TD-3-01-VP1-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-3-01-VP1-01
TD-3-03-VP1-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-3-03-VP1-01
TD-3-05-VP1-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-3-05-VP1-01
TD-3-07-VP1-01	52	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-3-07-VP1-01
TD-3-09-VP1-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-3-09-VP1-01
TD-3-11-VP1-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-3-11-VP1-01
TD-3-13-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-3-13-VP1-01
TD-3-15-VP1-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-3-15-VP1-01
TD-3-17-VP1-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-3-17-VP1-01
TD-3-19-VP1-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-3-19-VP1-01
TD-3-21-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-3-21-VP1-01
TD-3-23-VP1-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-3-23-VP1-01
TD-3-25-VP1-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-3-25-VP1-01
TD-3-27-VP1-01	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-3-27-VP1-01
TD-3-29-VP1-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-3-29-VP1-01
TD-3-31-VP1-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-3-31-VP1-01
TD-3-33-VP1-01	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-3-33-VP1-01
TD-3-35-VP1-01	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-3-35-VP1-01
TD-3-37-VP1-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-3-37-VP1-01
TD-3-39-VP1-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-3-39-VP1-01
TD-3-41-VP1-01	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-3-41-VP1-01
TD-3-43-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-3-43-VP1-01
TD-3-45-VP1-01	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-3-45-VP1-01
TD-3-47-VP1-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-3-47-VP1-01
TD-3-49-VP2-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-3-49-VP1-01
TD-3-51-VP2-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-3-51-VP1-01
TD-3-53-VP2-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-3-53-VP1-01
TD-3-55-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-3-55-VP1-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-3-57-VP2-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-3-57-VP1-01
TD-3-59-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-3-59-VP1-01
TD-3-61-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-3-61-VP1-01
TD-3-63-VP2-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-3-63-VP1-01
TD-3-65-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-3-65-VP1-01
TD-3-67-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-3-67-VP1-01
TD-3-69-VP2-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-3-69-VP1-01
TD-3-71-VP2-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-3-71-VP1-01
TD-3-73-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-3-73-VP1-01
TD-3-75-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-3-75-VP1-01
TD-3-77-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-3-77-VP1-01
TD-3-79-VP2-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-3-79-VP1-01
TD-3-81-VP2-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-3-81-VP1-01
TD-3-83-VP2-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-3-83-VP1-01
TD-3-85-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-3-85-VP1-01
TD-3-87-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-3-87-VP1-01
TD-3-89-VP2-01	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-3-89-VP1-01
TD-3-91-VP2-01	53	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-3-91-VP1-01
TD-3-93-VP2-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-3-93-VP1-01
TD-3-95-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-3-95-VP1-01
TD-3-97-VP3-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-3-97-VP1-02
TD-3-99-VP3-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-3-99-VP1-01
TD-3-101-VP3-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-3-101-VP2-01
TD-3-103-VP3-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-3-103-VP2-01
TD-3-105-VP3-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-3-105-VP2-01
TD-3-107-VP3-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-3-107-VP2-01
TD-3-109-VP3-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-3-109-VP2-01
TD-3-111-VP3-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-3-111-VP2-01
TD-3-113-VP3-01	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-3-113-VP2-01
TD-3-115-VP3-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-3-115-VP2-01
TD-3-117-VP3-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-3-117-VP2-01
TD-3-119-VP3-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-3-119-VP2-01
TD-3-121-VP3-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-3-121-VP2-01
TD-3-123-VP3-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-3-123-VP2-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-3-125-VP3-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-3-125-VP2-01
TD-3-127-VP3-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-3-127-VP2-01
TD-3-129-VP3-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-3-129-VP2-01
TD-3-131-VP3-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-3-131-VP2-01
TD-3-133-VP3-01	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-3-133-VP2-01
TD-3-135-VP3-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-20	TD-3-135-VP2-01
TD-3-137-VP3-01	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-21	TD-3-137-VP2-01
TD-3-139-VP3-01	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-22	TD-3-139-VP2-01
TD-3-141-VP3-01	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-23	TD-3-141-VP2-01
TD-3-143-VP3-01	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-24	TD-3-143-VP2-01
TD-3-145-VP4-01	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-01	TD-3-145-VP2-01
TD-3-149-VP4-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-02	TD-3-149-VP2-01
TD-3-151-VP4-01	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-03	TD-3-151-VP2-01
TD-3-153-VP4-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-04	TD-3-153-VP2-01
TD-3-155-VP4-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-05	TD-3-155-VP2-01
TD-3-157-VP4-01	17	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-06	TD-3-157-VP2-01
TD-3-159-VP4-01	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-07	TD-3-159-VP2-01
TD-3-161-VP4-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-08	TD-3-161-VP2-01
TD-3-163-VP4-01	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-09	TD-3-163-VP2-01
TD-3-165-VP4-01	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-10	TD-3-165-VP2-01
TD-3-167-VP4-01	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-11	TD-3-167-VP2-01
TD-3-169-VP4-01	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-12	TD-3-169-VP2-01
TD-3-171-VP4-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-13	TD-3-171-VP2-01
TD-3-173-VP4-01	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-14	TD-3-173-VP2-01
TD-3-175-VP4-01	17	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-15	TD-3-175-VP2-01
					PATCH PANEL 04-16	
					PATCH PANEL 04-17	
					PATCH PANEL 04-18	
					PATCH PANEL 04-19	
					PATCH PANEL 04-20	
					PATCH PANEL 04-21	
					PATCH PANEL 04-22	
					PATCH PANEL 04-23	
					PATCH PANEL 04-24	

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
					PATCH PANEL 05-01	
					PATCH PANEL 05-02	
					PATCH PANEL 05-03	
					PATCH PANEL 05-04	
					PATCH PANEL 05-05	
					PATCH PANEL 05-06	
					PATCH PANEL 05-07	
					PATCH PANEL 05-08	
					PATCH PANEL 05-09	
					PATCH PANEL 05-10	
					PATCH PANEL 05-11	
					PATCH PANEL 05-12	
					PATCH PANEL 05-13	
					PATCH PANEL 05-14	
					PATCH PANEL 05-15	
					PATCH PANEL 05-16	
					PATCH PANEL 05-17	
					PATCH PANEL 05-18	
					PATCH PANEL 05-19	
					PATCH PANEL 05-20	
					PATCH PANEL 05-21	
					PATCH PANEL 05-22	
					PATCH PANEL 05-23	
					PATCH PANEL 05-24	
					PATCH PANEL 05-24	
UCI-050-01	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-01	UCI-050-01-PPCFTV-01-01
UCI-050-02	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-02	UCI-050-02-PPCFTV-01-02
UCI-050-03	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-03	UCI-050-03-PPCFTV-01-03
UCI-050-04	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-04	UCI-050-04-PPCFTV-01-04
UCI-050-05	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-05	UCI-050-05-PPCFTV-01-05
UCI-050-06	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-06	UCI-050-06-PPCFTV-01-06
UCI-050-07	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-07	UCI-050-07-PPCFTV-01-07
UCI-050-08	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-08	UCI-050-08-PPCFTV-01-08
UCI-150-01	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-09	UCI-150-01-PPCFTV-01-09

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
UCI-150-02	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-10	UCI-150-02-PPCFTV-01-10
UCI-150-03	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-11	UCI-150-03-PPCFTV-01-11
UCI-150-04	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-12	UCI-150-04-PPCFTV-01-12
UCI-150-05	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-13	UCI-150-05-PPCFTV-01-13
UCI-150-06	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-14	UCI-150-06-PPCFTV-01-14
UCI-150-07	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-15	UCI-150-07-PPCFTV-01-15
UCI-250-01	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-16	UCI-250-01-PPCFTV-01-16
UCI-250-02	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-17	UCI-250-02-PPCFTV-01-17
UCI-350-01	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-18	UCI-350-01-PPCFTV-01-18
UCI-350-02	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-19	UCI-350-02-PPCFTV-01-19
UCI-450-01	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-20	UCI-450-01-PPCFTV-01-20
UCI-450-02	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-21	UCI-450-02-PPCFTV-01-21
UCI-550-01	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-22	UCI-550-01-PPCFTV-01-22
UCI-550-02	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-23	UCI-550-02-PPCFTV-01-23
UCI-550-03	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-01-24	UCI-550-03-PPCFTV-01-24
UCI-550-04	90	1	4	0.129	PATCH PANEL CFTV-02-01	UCI-550-04-PPCFTV-02-01
					PATCH PANEL CFTV-02-02	
					PATCH PANEL CFTV-02-03	
					PATCH PANEL CFTV-02-04	
					PATCH PANEL CFTV-02-05	
					PATCH PANEL CFTV-02-06	
					PATCH PANEL CFTV-02-07	
					PATCH PANEL CFTV-02-08	
					PATCH PANEL CFTV-02-09	
					PATCH PANEL CFTV-02-10	
					PATCH PANEL CFTV-02-11	
					PATCH PANEL CFTV-02-12	
					PATCH PANEL CFTV-02-13	
					PATCH PANEL CFTV-02-14	
					PATCH PANEL CFTV-02-15	
					PATCH PANEL CFTV-02-16	
					PATCH PANEL CFTV-02-17	
					PATCH PANEL CFTV-02-18	
					PATCH PANEL CFTV-02-19	

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 3-50-2 SI						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 3-50-2
TD-3-02-PP1-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-3-02-PP1-02
TD-3-04-PP1-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-3-04-PP1-02
TD-3-06-PP1-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-3-06-PP1-02
TD-3-08-PP1-02	52	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-3-08-PP1-02
TD-3-10-PP1-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-3-10-PP1-02
TD-3-12-PP1-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-3-12-PP1-02
TD-3-14-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-3-14-PP1-02
TD-3-16-PP1-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-3-16-PP1-02
TD-3-18-PP1-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-3-18-PP1-02
TD-3-20-PP1-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-3-20-PP1-02
TD-3-22-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-3-22-PP1-02
TD-3-24-PP1-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-3-24-PP1-02
TD-3-26-PP1-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-3-26-PP1-02
TD-3-28-PP1-02	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-3-28-PP1-02
TD-3-30-PP1-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-3-30-PP1-02
TD-3-32-PP1-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-3-32-PP1-02
TD-3-34-PP1-02	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-3-34-PP1-02
TD-3-36-PP1-02	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-3-36-PP1-02
TD-3-38-PP1-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-3-38-PP1-02
TD-3-40-PP1-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-3-40-PP1-02
TD-3-42-PP1-02	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-3-42-PP1-02
TD-3-44-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-3-44-PP1-02
TD-3-46-PP1-02	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-3-46-PP1-02
TD-3-48-PP1-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-3-48-PP1-02
TD-3-50-PP2-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-3-50-PP2-02
TD-3-52-PP2-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-3-52-PP2-02
TD-3-54-PP2-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-3-54-PP2-02
TD-3-56-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-3-56-PP2-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-3-58-PP2-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-3-58-PP2-02
TD-3-60-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-3-60-PP2-02
TD-3-62-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-3-62-PP2-02
TD-3-64-PP2-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-3-64-PP2-02
TD-3-66-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-3-66-PP2-02
TD-3-68-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-3-68-PP2-02
TD-3-70-PP2-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-3-70-PP2-02
TD-3-72-PP2-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-3-72-PP2-02
TD-3-74-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-3-74-PP2-02
TD-3-76-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-3-76-PP2-02
TD-3-78-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-3-78-PP2-02
TD-3-80-PP2-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-3-80-PP2-02
TD-3-82-PP2-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-3-82-PP2-02
TD-3-84-PP2-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-3-84-PP2-02
TD-3-86-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-3-86-PP2-02
TD-3-88-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-3-88-PP2-02
TD-3-90-PP2-02	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-3-90-PP2-02
TD-3-92-PP2-02	53	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-3-92-PP2-02
TD-3-94-PP2-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-3-94-PP2-02
TD-3-96-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-3-96-PP2-02
TD-3-98-PP3-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-3-98-PP3-02
TD-3-100-PP3-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-3-100-PP3-02
TD-3-102-PP3-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-3-102-PP3-02
TD-3-104-PP3-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-3-104-PP3-02
TD-3-106-PP3-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-3-106-PP3-02
TD-3-108-PP3-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-3-108-PP3-02
TD-3-110-PP3-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-3-110-PP3-02
TD-3-112-PP3-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-3-112-PP3-02
TD-3-114-PP3-02	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-3-114-PP3-02
TD-3-116-PP3-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-3-116-PP3-02
TD-3-118-PP3-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-3-118-PP3-02
TD-3-120-PP3-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-3-120-PP3-02
TD-3-122-PP3-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-3-122-PP3-02
TD-3-124-PP3-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-3-124-PP3-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-3-126-PP3-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-3-126-PP3-02
TD-3-128-PP3-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-3-128-PP3-02
TD-3-130-PP3-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-3-130-PP3-02
TD-3-132-PP3-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-3-132-PP3-02
TD-3-134-PP3-02	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-3-134-PP3-02
TD-3-136-PP3-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-20	TD-3-136-PP3-02
TD-3-138-PP3-02	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-21	TD-3-138-PP3-02
TD-3-140-PP3-02	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-22	TD-3-140-PP3-02
TD-3-142-PP3-02	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-23	TD-3-142-PP3-02
TD-3-144-PP3-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-24	TD-3-144-PP3-02
TD-3-146-PP4-02	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-01	TD-3-146-PP4-02
TD-3-147-VP2-02	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-02	TD-3-147-VP2-02
TD-3-148-PP4-02	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-03	TD-3-148-PP4-02
TD-3-150-PP4-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-04	TD-3-150-PP4-02
TD-3-152-PP4-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-05	TD-3-152-PP4-02
TD-3-154-PP4-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-06	TD-3-154-PP4-02
TD-3-156-PP4-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-07	TD-3-156-PP4-02
TD-3-158-PP4-02	17	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-08	TD-3-158-PP4-02
TD-3-160-PP4-02	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-09	TD-3-160-PP4-02
TD-3-162-PP4-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-10	TD-3-162-PP4-02
TD-3-164-PP4-02	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-11	TD-3-164-PP4-02
TD-3-166-PP4-02	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-12	TD-3-166-PP4-02
TD-3-168-PP4-02	11	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-13	TD-3-168-PP4-02
TD-3-170-PP4-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-14	TD-3-170-PP4-02
TD-3-172-PP4-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-15	TD-3-172-PP4-02
TD-3-174-PP4-02	16	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-16	TD-3-174-PP4-02
TD-3-176-PP4-02	17	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-17	TD-3-176-PP4-02
TD-3-177-PP4-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-18	TD-3-177-PP4-02
TD-3-178-PP4-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-19	TD-3-178-PP4-02
TD-3-179-PP4-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-20	TD-3-179-PP4-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						