

CARIMBO DA ITAIPU BINACIONAL			
X	APROVADO	RESPONSÁVEIS	
	APROVADO C/ COMENTÁRIOS	PGARCIA	NYZNYK
	NÃO APROVADO		
	CANCELADO		
	INFORMATIVO		
	APTO PARA ASSINATURA	EM CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, A APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.	
DATA	16/11/2023		

 DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL							
1	Revisão geral	PGARCIA	NYZNYK	29/09/2023			
Nº	DESCRIÇÃO	REVISOR(ES)	APROVAÇÃO	DATA			
REVISÕES							
 ITAIPU BINACIONAL							
EMISSÃO INICIAL		EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO					
EMITENTE		SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES					
 NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCAVEL PR nbc@nbcarquitetura.com.br		QUARTO PAVIMENTO (EL.165,33) – SETOR 60Hz TABELA DE LISTA DE CABOS					
NBC AQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA							
CONTRATO							
4500028940							
PROJETO/AUTORIA		LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP					
Ralph Diehl Franzoi							
VERIFICAÇÃO							
Rui Felipe Kalb							
APROVAÇÃO							
Rui Felipe Kalb							
DATA	CONTROLE DO EMITENTE	FORMATO	CÓDIGO DE ITAIPU	FOLHA	REVISÃO		
18/04/2016	-	A4	6704-16-G5339-P	1	R1		

NOTAS

Tomada SI
 TD-0-00-PP0-00: n° do piso, n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack
 Tomada DT
 TD-0-00-VP0-00: n° do piso, n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 6704-20-G5330-P
- 6704-DC-G5340-P
- 6704-DC-G5347-P

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 4-60-1 DT						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 4-60-1
TD-4-01-VP1-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-4-01-VP1-01
TD-4-03-VP1-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-4-03-VP1-01
TD-4-05-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-4-05-VP1-01
TD-4-07-VP1-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-4-07-VP1-01
TD-4-09-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-4-09-VP1-01
TD-4-11-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-4-11-VP1-01
TD-4-13-VP1-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-4-13-VP1-01
TD-4-15-VP1-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-4-15-VP1-01
TD-4-17-VP1-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-4-17-VP1-01
TD-4-19-VP1-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-4-19-VP1-01
TD-4-21-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-4-21-VP1-01
TD-4-23-VP1-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-4-23-VP1-01
TD-4-25-VP1-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-4-25-VP1-01
TD-4-27-VP1-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-4-27-VP1-01
TD-4-29-VP1-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-4-29-VP1-01
TD-4-31-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-4-31-VP1-01
TD-4-33-VP1-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-4-33-VP1-01
TD-4-35-VP1-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-4-35-VP1-01
TD-4-37-VP1-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-4-37-VP1-01
TD-4-39-VP1-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-4-39-VP1-01
TD-4-41-VP1-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-4-41-VP1-01
TD-4-43-VP1-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-4-43-VP1-01
TD-4-45-VP1-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-4-45-VP1-01
TD-4-47-VP1-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-4-47-VP1-01
TD-4-49-VP2-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-4-49-VP2-01
TD-4-51-VP2-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-4-51-VP2-01
TD-4-53-VP2-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-4-53-VP2-01
TD-4-55-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-4-55-VP2-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-4-57-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-4-57-VP2-01
TD-4-59-VP2-01	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-4-59-VP2-01
TD-4-61-VP2-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-4-61-VP2-01
TD-4-63-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-4-63-VP2-01
TD-4-65-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-4-65-VP2-01
TD-4-67-VP2-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-4-67-VP2-01
TD-4-69-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-4-69-VP2-01
TD-4-71-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-4-71-VP2-01
TD-4-73-VP2-01	53	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-4-73-VP2-01
TD-4-75-VP2-01	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-4-75-VP2-01
TD-4-77-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-4-77-VP2-01
TD-4-79-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-4-79-VP2-01
TD-4-81-VP2-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-4-81-VP2-01
TD-4-83-VP2-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-4-83-VP2-01
TD-4-85-VP2-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-4-85-VP2-01
TD-4-87-VP2-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-4-87-VP2-01
TD-4-89-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-4-89-VP2-01
TD-4-91-VP2-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-4-91-VP2-01
TD-4-93-VP2-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-4-93-VP2-01
TD-4-95-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-4-95-VP2-01
TD-4-97-VP3-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-4-97-VP3-01
TD-4-99-VP3-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-4-99-VP3-01
TD-4-101-VP3-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-4-101-VP3-01
TD-4-103-VP3-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-4-103-VP3-01
TD-4-105-VP3-01	10	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-4-105-VP3-01
TD-4-107-VP3-01	8	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-4-107-VP3-01
TD-4-109-VP3-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-4-109-VP3-01
TD-4-111-VP3-01	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-4-111-VP3-01
TD-4-113-VP3-01	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-4-113-VP3-01
TD-4-115-VP3-01	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-4-115-VP3-01
TD-4-117-VP3-01	7	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-4-117-VP3-01
TD-4-119-VP3-01	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-4-119-VP3-01
TD-4-121-VP3-01	14	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-4-121-VP3-01
TD-4-123-VP3-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-4-123-VP3-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-4-125-VP3-01	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-4-125-VP3-01
TD-4-127-VP3-01	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-4-127-VP3-01
TD-4-129-VP3-01	23	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-4-129-VP3-01
TD-4-131-VP3-01	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-4-131-VP3-01
TD-4-133-VP3-01	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-4-133-VP3-01
TD-4-135-VP3-01	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-20	TD-4-135-VP3-01
TD-4-137-VP3-01	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-21	TD-4-137-VP3-01
TD-4-139-VP3-01	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-22	TD-4-139-VP3-01
TD-4-141-VP3-01	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-23	TD-4-141-VP3-01
TD-4-143-VP3-01	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-24	TD-4-143-VP3-01
TD-4-145-VP4-01	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-01	TD-4-145-VP4-01
TD-4-147-VP4-01	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-02	TD-4-147-VP4-01
TD-4-149-VP4-01	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-03	TD-4-149-VP4-01
TD-4-151-VP4-01	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-04	TD-4-151-VP4-01
TD-4-153-VP4-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-05	TD-4-153-VP4-01
TD-4-155-VP4-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-06	TD-4-155-VP4-01
TD-4-157-VP4-01	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-07	TD-4-157-VP4-01
TD-4-159-VP4-01	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-08	TD-4-159-VP4-01
TD-4-161-VP4-01	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-09	TD-4-161-VP4-01
TD-4-163-VP4-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-10	TD-4-163-VP4-01
TD-4-165-VP4-01	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-11	TD-4-165-VP4-01
TD-4-167-VP4-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-12	TD-4-167-VP4-01
TD-4-169-VP4-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-13	TD-4-169-VP4-01
TD-4-171-VP4-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-14	TD-4-171-VP4-01
TD-4-173-VP4-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-15	TD-4-173-VP4-01
TD-4-175-VP4-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-16	TD-4-175-VP4-01
TD-4-177-VP4-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-17	TD-4-177-VP4-01
TD-4-179-VP4-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-18	TD-4-179-VP4-01
TD-4-181-VP4-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-19	TD-4-181-VP4-01
TD-4-183-VP4-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-20	TD-4-183-VP4-01
TD-4-185-VP4-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-21	TD-4-185-VP4-01
TD-4-187-VP4-01	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-22	TD-4-187-VP4-01
TD-4-189-VP4-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-23	TD-4-189-VP4-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 4-60-2 SI						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 4-60-2
TD-4-02-PP1-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-4-02-PP1-02
TD-4-04-PP1-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-4-04-PP1-02
TD-4-06-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-4-06-PP1-02
TD-4-08-PP1-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-4-08-PP1-02
TD-4-10-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-4-10-PP1-02
TD-4-12-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-4-12-PP1-02
TD-4-14-PP1-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-4-14-PP1-02
TD-4-16-PP1-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-4-16-PP1-02
TD-4-18-PP1-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-4-18-PP1-02
TD-4-20-PP1-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-4-20-PP1-02
TD-4-22-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-4-22-PP1-02
TD-4-24-PP1-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-4-24-PP1-02
TD-4-26-PP1-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-4-26-PP1-02
TD-4-28-PP1-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-4-28-PP1-02
TD-4-30-PP1-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-4-30-PP1-02
TD-4-32-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-4-32-PP1-02
TD-4-34-PP1-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-4-34-PP1-02
TD-4-36-PP1-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-4-36-PP1-02
TD-4-38-PP1-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-4-38-PP1-02
TD-4-40-PP1-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-4-40-PP1-02
TD-4-42-PP1-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-4-42-PP1-02
TD-4-44-PP1-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-4-44-PP1-02
TD-4-46-PP1-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-4-46-PP1-02
TD-4-48-PP1-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-4-48-PP1-02
TD-4-50-PP2-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-4-50-PP2-02
TD-4-52-PP2-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-4-52-PP2-02
TD-4-54-PP2-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-4-54-PP2-02
TD-4-56-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-4-56-PP2-02
TD-4-58-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-4-58-PP2-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-4-60-PP2-02	43	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-4-60-PP2-02
TD-4-62-PP2-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-4-62-PP2-02
TD-4-64-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-4-64-PP2-02
TD-4-66-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-4-66-PP2-02
TD-4-68-PP2-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-4-68-PP2-02
TD-4-70-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-4-70-PP2-02
TD-4-72-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-4-72-PP2-02
TD-4-74-PP2-02	53	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-4-74-PP2-02
TD-4-76-PP2-02	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-4-76-PP2-02
TD-4-78-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-4-78-PP2-02
TD-4-80-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-4-80-PP2-02
TD-4-82-PP2-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-4-82-PP2-02
TD-4-84-PP2-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-4-84-PP2-02
TD-4-86-PP2-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-4-86-PP2-02
TD-4-88-PP2-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-4-88-PP2-02
TD-4-90-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-4-90-PP2-02
TD-4-92-PP2-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-4-92-PP2-02
TD-4-94-PP2-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-4-94-PP2-02
TD-4-96-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-4-96-PP2-02
TD-4-98-PP3-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-4-98-PP3-02
TD-4-100-PP3-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-4-100-PP3-02
TD-4-102-PP3-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-4-102-PP3-02
TD-4-104-PP3-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-4-104-PP3-02
TD-4-106-PP3-02	10	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-4-106-PP3-02
TD-4-108-PP3-02	8	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-4-108-PP3-02
TD-4-110-PP3-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-4-110-PP3-02
TD-4-112-PP3-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-4-112-PP3-02
TD-4-114-PP3-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-4-114-PP3-02
TD-4-116-PP3-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-4-116-PP3-02
TD-4-118-PP3-02	7	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-4-118-PP3-02
TD-4-120-PP3-02	9	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-4-120-PP3-02
TD-4-122-PP3-02	14	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-4-122-PP3-02
TD-4-124-PP3-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-4-124-PP3-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-4-126-PP3-02	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-4-126-PP3-02
TD-4-128-PP3-02	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-4-128-PP3-02
TD-4-130-PP3-02	23	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-4-130-PP3-02
TD-4-132-PP3-02	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-4-132-PP3-02
TD-4-134-PP3-02	29	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-4-134-PP3-02
TD-4-136-PP3-02	27	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-20	TD-4-136-PP3-02
TD-4-138-PP3-02	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-21	TD-4-138-PP3-02
TD-4-140-PP3-02	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-22	TD-4-140-PP3-02
TD-4-142-PP3-02	25	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-23	TD-4-142-PP3-02
TD-4-144-PP3-02	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-24	TD-4-144-PP3-02
TD-4-146-PP4-02	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-01	TD-4-146-PP4-02
TD-4-148-PP4-02	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-02	TD-4-148-PP4-02
TD-4-150-PP4-02	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-03	TD-4-150-PP4-02
TD-4-152-PP4-02	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-04	TD-4-152-PP4-02
TD-4-154-PP4-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-05	TD-4-154-PP4-02
TD-4-156-PP4-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-06	TD-4-156-PP4-02
TD-4-158-PP4-02	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-07	TD-4-158-PP4-02
TD-4-160-PP4-02	32	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-08	TD-4-160-PP4-02
TD-4-162-PP4-02	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-09	TD-4-162-PP4-02
TD-4-164-PP4-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-10	TD-4-164-PP4-02
TD-4-166-PP4-02	36	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-11	TD-4-166-PP4-02
TD-4-168-PP4-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-12	TD-4-168-PP4-02
TD-4-170-PP4-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-13	TD-4-170-PP4-02
TD-4-172-PP4-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-14	TD-4-172-PP4-02
TD-4-174-PP4-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-15	TD-4-174-PP4-02
TD-4-176-PP4-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-16	TD-4-176-PP4-02
TD-4-178-PP4-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-17	TD-4-178-PP4-02
TD-4-180-PP4-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-18	TD-4-180-PP4-02
TD-4-182-PP4-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-19	TD-4-182-PP4-02
TD-4-184-PP4-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-20	TD-4-184-PP4-02
TD-4-186-PP4-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-21	TD-4-186-PP4-02
TD-4-188-PP4-02	48	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-22	TD-4-188-PP4-02
TD-4-190-PP4-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-23	TD-4-190-PP4-02
TD-4-191-PP4-02	21	1	4	0.129	PATCH PANEL 04-24	TD-4-191-PP4-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-4-192-PP5-02	21	1	4	0.129	PATCH PANEL 05-01	TD-4-192-PP5-02
TD-4-193-PP5-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 05-02	TD-4-193-PP5-02