CARIMBO DA ITAIPU BINACIONAL			
X	APROVADO	RESPONSÁVEIS	
	APROVADO C/ COMENTÁRIOS	PGARCIA	NYZNYK
	NÃO APROVADO		
	CANCELADO		
	INFORMATIVO		
	APTO PARA ASSINATURA	EM CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, A APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.	
DATA	16/11/2023		

DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL
CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL

Nº	DESCRIÇÃO	REVISOR(ES)	APROVAÇÃO	DATA
1	Revisão geral	PGARCIA	NYZNYK	29/09/2023

REVISÕES

ITAIPU BINACIONAL

EMISSÃO INICIAL

EMITENTE

NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCAVEL PR
nbc@nbcarquitetura.com.br

NBC AQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO

4500028940

PROJETO/AUTORIA

Ralph Diehl Franzoi

VERIFICAÇÃO

Rui Felipe Kalb

APROVAÇÃO

Rui Felipe Kalb

DATA	CONTROLE DO EMITENTE
18/04/2016	-

EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO

SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

QUINTO PAVIMENTO (EL.170,09) – SETOR 50Hz
TABELA DE LISTA DE CABOS

LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP

FORMATO	CÓDIGO DE ITAIPU	FOLHA	REVISÃO
A4	6704-16-G5340-P	1	R1

NOTAS

Tomada SI
TD-0-00-PP0-00: n° do piso. n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack
Tomada DT
TD-0-00-VP0-00: n° do piso. n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. 6704-20-G5330-P
2. 6704-DC-G5341-P
3. 6704-DC-G5343-P
4. 6704-DC-G5346-P
5. 6704-DC-G5347-P

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 5-50-1 DT						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 5-50-1
TD-5-01-VP1-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-5-01-VP1-01
TD-5-03-VP1-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-5-03-VP1-01
TD-5-05-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-5-05-VP1-01
TD-5-07-VP1-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-5-07-VP1-01
TD-5-09-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-5-09-VP1-01
TD-5-11-VP1-01	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-5-11-VP1-01
TD-5-13-VP1-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-5-13-VP1-01
TD-5-15-VP1-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-5-15-VP1-01
TD-5-17-VP1-01	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-5-17-VP1-01
TD-5-19-VP1-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-5-19-VP1-01
TD-5-21-VP1-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-5-21-VP1-01
TD-5-23-VP1-01	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-5-23-VP1-01
TD-5-25-VP1-01	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-5-25-VP1-01
TD-5-27-VP1-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-5-27-VP1-01
TD-5-29-VP1-01	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-5-29-VP1-01
TD-5-31-VP1-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-5-31-VP1-01
TD-5-33-VP1-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-5-33-VP1-01
TD-5-35-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-5-35-VP1-01
TD-5-37-VP1-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-5-37-VP1-01
TD-5-39-VP1-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-5-39-VP1-01
TD-5-41-VP1-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-5-41-VP1-01
TD-5-43-VP1-01	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-5-43-VP1-01
TD-5-45-VP1-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-5-45-VP1-01
TD-5-47-VP1-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-5-47-VP1-01
TD-5-49-VP2-01	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-5-49-VP2-01
TD-5-51-VP2-01	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-5-51-VP2-01
TD-5-53-VP2-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-5-53-VP2-01
TD-5-55-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-5-55-VP2-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-5-57-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-5-57-VP2-01
TD-5-59-VP2-01	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-5-59-VP2-01
TD-5-61-VP2-01	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-5-61-VP2-01
TD-5-63-VP2-01	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-5-63-VP2-01
TD-5-65-VP2-01	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-5-65-VP2-01
TD-5-67-VP2-01	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-5-67-VP2-01
TD-5-69-VP2-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-5-69-VP2-01
TD-5-71-VP2-01	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-5-71-VP2-01
TD-5-73-VP2-01	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-5-73-VP2-01
TD-5-75-VP2-01	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-5-75-VP2-01
TD-5-77-VP2-01	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-5-77-VP2-01
TD-5-79-VP2-01	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-5-79-VP2-01
TD-5-81-VP2-01	23	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-5-81-VP2-01
TD-5-83-VP2-01	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-5-83-VP2-01
TD-5-85-VP2-01	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-5-85-VP2-01
TD-5-87-VP2-01	17	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-5-87-VP2-01
TD-5-89-VP2-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-5-89-VP2-01
TD-5-91-VP2-01	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-5-91-VP2-01
TD-5-93-VP2-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-5-93-VP2-01
TD-5-95-VP2-01	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-5-95-VP2-01
TD-5-97-VP1-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-5-97-VP1-02
TD-5-99-VP3-01	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-5-99-VP3-01
TD-5-101-VP3-01	10	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-5-101-VP3-01
TD-6-108-VP3-01	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-6-108-VP3-01
TD-6-110-VP3-01	53	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-6-110-VP3-01
TD-6-112-VP3-01	60	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-6-112-VP3-01
TD-6-114-VP3-01	60	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-6-114-VP3-01
TD-6-118-VP3-01	57	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-6-118-VP3-01
TD-6-120-VP3-01	62	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-6-120-VP3-01
TD-6-122-VP3-01	60	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-6-122-VP3-01
TD-6-124-VP3-01	61	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-6-124-VP3-01
TD-6-126-VP3-01	61	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-6-126-VP3-01

ITAIPU BINACIONAL

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 5-50-2 SI						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm^2)	DE	PARA RACK 5-50-2
TD-5-02-PP1-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-5-02-PP1-02
TD-5-04-PP1-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-5-04-PP1-02
TD-5-06-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-5-06-PP1-02
TD-5-08-PP1-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-5-08-PP1-02
TD-5-10-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-05	TD-5-10-PP1-02
TD-5-12-PP1-02	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-06	TD-5-12-PP1-02
TD-5-14-PP1-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-07	TD-5-14-PP1-02
TD-5-16-PP1-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-08	TD-5-16-PP1-02
TD-5-18-PP1-02	26	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-5-18-PP1-02
TD-5-20-PP1-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-5-20-PP1-02
TD-5-22-PP1-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-5-22-PP1-02
TD-5-24-PP1-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-5-24-PP1-02
TD-5-26-PP1-02	37	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-5-26-PP1-02
TD-5-28-PP1-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-14	TD-5-28-PP1-02
TD-5-30-PP1-02	40	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-5-30-PP1-02
TD-5-32-PP1-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-5-32-PP1-02
TD-5-34-PP1-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-5-34-PP1-02
TD-5-36-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-18	TD-5-36-PP1-02
TD-5-38-PP1-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-19	TD-5-38-PP1-02
TD-5-40-PP1-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-20	TD-5-40-PP1-02
TD-5-42-PP1-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-21	TD-5-42-PP1-02
TD-5-44-PP1-02	44	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-22	TD-5-44-PP1-02
TD-5-46-PP1-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-23	TD-5-46-PP1-02
TD-5-48-PP1-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-24	TD-5-48-PP1-02
TD-5-50-PP2-02	49	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-01	TD-5-50-PP2-02
TD-5-52-PP2-02	51	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-02	TD-5-52-PP2-02
TD-5-54-PP2-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-03	TD-5-54-PP2-02
TD-5-56-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-04	TD-5-56-PP2-02
TD-5-58-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-05	TD-5-58-PP2-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-5-60-PP2-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-06	TD-5-60-PP2-02
TD-5-62-PP2-02	47	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-07	TD-5-62-PP2-02
TD-5-64-PP2-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-08	TD-5-64-PP2-02
TD-5-66-PP2-02	39	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-09	TD-5-66-PP2-02
TD-5-68-PP2-02	42	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-10	TD-5-68-PP2-02
TD-5-70-PP2-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-11	TD-5-70-PP2-02
TD-5-72-PP2-02	38	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-12	TD-5-72-PP2-02
TD-5-74-PP2-02	31	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-13	TD-5-74-PP2-02
TD-5-76-PP2-02	35	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-14	TD-5-76-PP2-02
TD-5-78-PP2-02	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-15	TD-5-78-PP2-02
TD-5-80-PP2-02	34	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-16	TD-5-80-PP2-02
TD-5-82-PP2-02	23	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-17	TD-5-82-PP2-02
TD-5-84-PP2-02	28	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-18	TD-5-84-PP2-02
TD-5-86-PP2-02	30	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-19	TD-5-86-PP2-02
TD-5-88-PP2-02	17	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-20	TD-5-88-PP2-02
TD-5-90-PP2-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-21	TD-5-90-PP2-02
TD-5-92-PP2-02	18	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-22	TD-5-92-PP2-02
TD-5-94-PP2-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-23	TD-5-94-PP2-02
TD-5-96-PP2-02	13	1	4	0.129	PATCH PANEL 02-24	TD-5-96-PP2-02
TD-5-98-PP3-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-01	TD-5-98-PP3-02
TD-5-100-PP3-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-02	TD-5-100-PP3-02
TD-5-102-PP3-02	10	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-03	TD-5-102-PP3-02
TD-5-103-PP3-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-04	TD-5-103-PP3-02
TD-5-104-PP3-02	33	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-05	TD-5-104-PP3-02
TD-5-105-PP3-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-06	TD-5-105-PP3-02
TD-5-106-PP3-02	15	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-07	TD-5-106-PP3-02
TD-5-107-PP3-02	46	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-08	TD-5-107-PP3-02
TD-6-109-PP3-02	50	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-09	TD-6-109-PP3-02
TD-6-111-PP3-02	53	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-10	TD-6-111-PP3-02
TD-6-113-PP3-02	60	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-11	TD-6-113-PP3-02
TD-6-115-PP3-02	60	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-12	TD-6-115-PP3-02
TD-6-116-VP2-02	55	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-13	TD-6-116-VP2-02
TD-6-117-PP3-02	55	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-14	TD-6-117-PP3-02
TD-6-119-PP3-02	57	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-15	TD-6-119-PP3-02

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
TD-6-121-PP3-02	62	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-16	TD-6-121-PP3-02
TD-6-123-PP3-02	60	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-17	TD-6-123-PP3-02
TD-6-125-PP3-02	61	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-18	TD-6-125-PP3-02
TD-6-127-PP3-02	61	1	4	0.129	PATCH PANEL 03-19	TD-6-127-PP3-02