

SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0155-17

SERVICIOS DE REFACCIÓN, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BLOQUE POSTERIOR DEL COMEDOR, SITUADO EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LA ITAIPU, MARGEN DERECHA, CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0155-17, la ITAIPU;

a) [Complementa el Anexo III Planilla de Precios, incluyendo la Planilla de Precios Estimados, anexo a este Aditivo.](#)

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0155-17.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.
Fecha: 22 de febrero de 2017.